

Настройка камер xx91 и регистраторов Cyfron AHD-M.

При подключении к регистратору Cyfron DV3260A или DVxx64A камер с AHD-M 1/4“ модулем XX91xx на некоторых каналах регистратора, может наблюдаться резкое изменение яркости изображения (вспышки) . Рекомендуем в таком случае подключить к этим каналам камеры с другим типом модуля , или если все камеры одного типа — перевести камеры и регистратор и в режим NTSC.